

Ferox W

FT 110
Révision 3
14-01-2010

Désoxydation – Passivation. Métaux ferreux.

Le **FEROX W** permet de dérouiller les surfaces usinées, oxydées par des traces de doigts humides, par condensation, par l'action d'ambiances corrosives.

Son emploi est recommandé sur des rouilles légères et récentes

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Liquide incolore transparent

Odeur : alcool

pH : 1

Densité :1,16

Point d'éclair :33°C

CONDITIONNEMENT

Jerricanes plastiques de 30 litres

UTILISATION

Le **FEROX W** s'applique de préférence au pinceau ; les surfaces oxydées étant préalablement dégraissées .

Après imprégnation, essuyer à l'aide d'un chiffon propre.

Les surfaces imprégnées de FEROX W et non essuyées brunissent.

NE PAS RINCER

SECURITE - LEGISLATION

Produit corrosif et inflammable.

Rejet interdit.

Port de gants, lunettes, vêtements antiacides.

DEMANDER ET CONSULTER LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE